

NEC 单片机开发环境建立说明

NEC 78Kx 系列 8bit MCU

前言

本文仅提供使用过程中的简单说明及**注意事项**，详细信息请参照“软件工具教学手册.pdf”。初次使用 NEC 单片机的工程师建议两者都进行仔细阅读。

本文红色标注部分均为使用过程中的经验总结，请务必阅读，以免造成不必要的时间损失。

芯片型号说明:

78K0S: 78K0S/KU1+ : uPD78F9202 uPD78F9201 uPD78F9200
78K0S/KY1+ : uPD78F9212 uPD78F9211 uPD78F9210
78K0S/KA1+ : uPD78F9222 uPD78F9221
78K0S/KB1+ : uPD78F9234 uPD78F9232

78K0:

78K0/KB2 : uPD78F0503(D)A uPD78F0502A uPD78F0501A uPD78F0500A
78K0/KC2 : uPD78F0515(D)A uPD78F0514A
uPD78F0513(D)A uPD78F0512A uPD78F0511A
78K0/KD2 : uPD78F0527(D)A uPD78F0526A uPD78F0525A uPD78F0524A
uPD78F0523(D)A uPD78F0522A uPD78F0521A
78K0/KE2 : uPD78F0537(D)A uPD78F0536A uPD78F0535A uPD78F0534A
uPD78F0533(D)A uPD78F0532A uPD78F0531A
78K0/KF2 : uPD78F0547(D)A uPD78F0546A uPD78F0545A uPD78F0544A

注: 由于 78K0 系列型号及封装较多，客户选型时请参考选型手册，样片申请时烦请告知详细型号和封装。

注意:

各软件安装程序及所需序列号可在所提供光盘中查找。

各软件及相关资料更新: 可在以下网址查找:

<http://www.necel.com>

<http://www.necel.com.cn>

<http://www.necel.com/micro/en/ods/index.html>

欢迎联系我们: 0755-83754849 深圳市信雅微电子科技有限公司。

参考文档

[软件工具教学手册.pdf](#)

[QB-MINI2 用户手册_英文.pdf](#)

[QB-MINI2 用户手册_中文.pdf](#)

仅供参考

目录

1. [编译软件PM plus安装](#)
2. [DeviceFile 安装（设备文件安装）](#)
3. [软件编译（PM plus使用说明）](#)
 - 3.1 [进入PM plus](#)
 - 3.2 [新建Workspace](#)
 - 3.3 [PM plus使用说明](#)
 - 3.3.1 [改变项目设置](#)
 - 3.3.2 [仿真调试选项](#)
 - 3.3.3 [编译选项确定](#)
 - 3.3.4 [快捷键简单说明](#)
 - 3.3.5 [生成文件信息说明](#)
 - 3.3.6 [建议](#)
4. [硬件仿真\[使用MINICUBE2\]](#)
 - 4.1 [注意事项 **重要](#)
 - 4.2 [如何使用QB-MINI2 仿真 78K0s系列](#)
 - 4.2.1 [QB-MINI2 硬件仿真程序安装及注意事项\[78K0S\]](#)
 - 4.2.2 [QB-MINI2 硬件仿真连接说明\[78K0S\]](#)
 - 4.2.3 [片上调试占用软件资源说明\[78K0S\]](#)
 - 4.2.4 [经验之谈\[78K0S\] **重要](#)
 - 4.3 [如何使用QB-MINI2 仿真 78K0 系列](#)
 - 4.3.1 [QB-MINI2 硬件仿真程序安装及注意事项\[78K0\]](#)
 - 4.3.2 [QB-MINI2 硬件仿真连接说明\[78K0\]](#)
 - 4.3.3 [片上调试占用软件资源说明\[78K0\]](#)
 - 4.3.4 [经验之谈\[78K0\]](#)
5. [芯片烧录\[使用MINICUBE2\]](#)
 - 5.1 [MINICUBE2 烧录软件QBP.exe 安装](#)
 - 5.2 [硬件连接](#)
 - 5.3 [MINICUBE2 烧录软件QBP.exe 使用](#)
 - 5.3.1 [运行QBP.exe](#)
 - 5.3.2 [选择要烧录MCU对应的 PRM参数文件（烧录信息）](#)
 - 5.3.3 [78K0 系列烧录通讯方式选择\[78K0\]](#)
 - 5.3.4 [载入烧录代码（*.hex文件）](#)
 - 5.3.5 [烧录快捷方式说明](#)
 - 5.3.6 [注意事项](#)
6. [软件仿真（SM+）使用说明（无，请直接参照“软件工具教学手册.pdf”）](#)
7. [代码生成器 Applilet（无，帮助用户生成 MCU 资源初始化代码，较简单，直接使用）](#)

[1. 编译软件PM plus安装](#)

[返回目录](#)

源程序:

ra78Kx: --安装程序

ra78Kx 是用于 NEC 78Kx 系列微处理器的汇编编译工具包。它可将汇编源程序编译为 78Kx 芯片的目标代码。

cc78Kx: --安装程序

cc78Kx 是用于NEC 78Kx 系列微处理器的C 语言编译工具包。

PM plus: --集成开发环境平台(非安装程序)

PM plus 是一个集成开发环境平台,用来有效地开发 NEC 的 8/16 位微控制器 78Kx 系列的用户程序。PM plus 包括一个 Project Manager 和一个屏幕编辑器,提供了一系列的操作功能,如编辑器功能、编译器功能、开发向导功能等。

安装过程注意事项:

- 1. 安装 ra78Kx 生成 PM plus 集成开发环境平台,再安装 cc78Kx,不用 cc78Kx 时可以不装。*
- 2. 安装所需源程序及序列号可在提供光盘中查找。*
- 3. 安装ra78Kx 、cc78Kx默认路径“ C:\ NECTools32 ”,用户要自行定义路径时,路径目录不能有中文汉字及空格等特殊字符。*
- 4. 78K0 与 78K0S有不同的安装程序,但都会在PM plus中集成。两种系列芯片都要求使用时两种都需要安装。*
- 5. 其他地方无特别注意事项,此处不进行一一罗列。*

2. DeviceFile 安装（设备文件安装）

[返回目录](#)

设备文件（Device file）是描述芯片信息的二进制文件。每一个设备文件描述了一个或一组芯片。

在编译程序的过程中，编译工具需要读设备文件，来得到相应芯片的内存和寄存器信息。

在用PM plus 调试程序的过程中，PM plus 也需要读设备文件，来得到芯片的配置信息。


最新Device file 在以下网址下载: <http://www.necel.com/micro/en/ods/index.html>

仿真及编译软件需要安装的对应各款 MCU 产品的 DeviceFile 安装过程:


安装进入程序见下图:



进入安装程序后，点击 Install....，在光盘或其他位置选择 NECSETUP.INI 文件后继续安装



完成后，界面如下:




3. 软件编译

[返回目录](#)


编译过程如下图:

3.1 进入 PM plus



3.2 新建 Workspace, 确定文件名, 选择源程序所在文件夹, 确定项目名称, 选择相关芯片型号, 进入下一步, 选择源程序, 选择仿真方式后完成 Workspace 的创建。

注意: 源程序所在文件夹及文件名不能有中文汉字及空格等特殊字符





3.3 PM plus使用说明

[返回目录](#)



可参考我司提供的 demo 程序, 查看选项设置, 简单说明如下:

3.3.1 改变项目设置: 可以改变 MCU 型号及源程序位置




3.3.2 仿真调试选项: 改变仿真方式

[返回目录](#)




3.3.3 编译选项确定: C源程序时涉及到的编译选项要求, 汇编程序无此要求

[返回目录](#)




一般需要对其中 3 个选项进行设定, 设定结果如下:

Output:




Extend:



Startup Routine:


[返回目录](#)



3.3.4 快捷键简单说明:

Rebuild: 编译源程序

Build and Debug: 编译源程序同时进入仿真程序



3.3.5 生成文件信息说明:

文件后缀	用途
*.prw	保存 Workspace 信息
*.hex	烧录代码
*.map	说明 MCU RAM 及 ROM 的使用情况
*.prn	代码占用地址与源程序对应关系
*.lmf	仿真时 download 文件
*.pri	保存仿真环境, 当仿真环境出现异常时请删除本文件, 重新设置

3.3.6 建议:

3.3.6.1 如果源程序中有中文注释, 请不要使用 PM plus 自带编辑器, 其保存时会将会中文注释及部分不规则符号变成乱码。建议使用常用的软件编辑工具 UltraEdit, 我司提供光盘中有此软件及 NEC 汇编语言着色方式。

3.3.6.2 已建立的 Workspace 整个文件夹改变路径以后, 如果源程序是 C 语言, 重新打开 Workspce, 直接编译可能会出现错误, 出现这种情况时, 点击“Tool”→“Compiler Option”, 出现对话框以后直接确定即可。

3.3.6.3 PM plus 中 Help 对刚刚接触 NEC MCU 的工程师有较大帮助, 遇到各种问题时可以随时查看。

4. 硬件仿真[使用MINICUBE2]


[返回目录](#)

4.1 注意事项 **重要

- 1) NEC仿真器MINICUBE2 为片上仿真系统, 仿真时需要有目标MCU, 且仿真过程需要占用MCU部分资源, 各位工程师在进行项目软硬件开发时一定要特别注意这些资源, 在项目设计方案确认阶段就对这些资源进行相关规划, 避免出现不能使用MINICUBE2 进行仿真的情况出现。软件工程师应该对硬件工程师作相应提醒。
- 2) 78K0S 系列芯片直接支持片上调试功能, 78K0 系列则需要专用的带片上调试功能开发片, 才能支持 MINICUBE2 进行片上仿真。


4.2 如何使用 QB-MINI2 仿真 78K0s 系列

Figure 5-13. System Configuration for On-Chip Debugging




4.2.1 QB-MINI2 硬件仿真程序安装及注意事项[78K0S]

运行 minicube2 目录下 ID78k0S-QB.exe, 出现下面的安装界面, 将 USB 驱动安装选项去掉(如果在安装软件过程中没有去掉 USB 相关选项可能会出现死机), 然后按默认方式安装即可。安装完成后, 第一次将仿真器与 P C 连接时, 系统会自动提示安装 USB 驱动, USB 驱动文件可在光盘中寻找。




4.2.2 QB-MINI12 硬件仿真连接说明[78K0S] [返回目录](#)

图 1：接口说明[78K0S]



Note Signal names in MINICUBE2

图 2：连接说明[78K0S]




硬件仿真时可以对上面推荐的连接图进行简化,只需要连接 6 根线和一个 1K 的上拉电阻
该种接法不能仿真外部复位功能

序号	MINICUBE2 16PIN 接口	78K0S 系列 MCU			
		923x	922x	921x	920x
1	Pin1 GND	Pin (GND)		Pin (GND)	
2	Pin2 RESET	Pin (RESET)		Pin (RESET)	
3	Pin3 DATA	Pin (X2)		Pin (X2)	
4	Pin4 VDD	Pin (VDD)		Pin (VDD)	
5	Pin9 CLK	Pin (X1)		Pin (X1)	
6	Pin8&12 HS	Pin (INTP3)		Pin (INTP1)	

4.2.3 片上调试占用软件资源说明[78K0S]

[返回目录](#)



4.2.4 经验之谈[78K0S] **重要

芯片使用注意事项:

P34/RESET 上电必须为高电平, 高电平 $\geq V_{Ivi}$ 保持时间最少 3MS。

使用 MINICUBE2 进行硬件仿真时注意事项:

1.连接方式

2.MINICUBE2 侧面开关选择 "M1" "3V 或 5V(100mA)[目标板不带电]" "T--目标板带电;

3.ROM 需有 304 bytes 空余, 用于片上调试程序;

4.仿真需要占用 5 bytes RAM 作为堆栈, 请注意堆栈深度;

5.P34/RESET 必须定义为复位输入口;

6.仿真需占用到的中断资源定义要求:

[923x&922x-->P41/INTP3(0018H) ; 921x&920x-->P32/INTP1(000AH)]

硬件上:相应中断口需有 1K 上拉电阻[923x&922x-->P41 ; 921x&920x-->P32]

软件上:相应中断向量地址[923x&922x-->INTP3(0018H) ; 921x&920x-->INTP1(000AH)]

需定义为 0FFFFH

或程序中不定义相应的中断向量地址, 芯片初始状态一般为 0FFFFH

923x&922x

921x&920x

SSS CSEG AT 000AH

SSS CSEG AT 000AH

DB 0FFH,0FFH

DB 0FFH,0FFH

软件上:中断所对应的 I/O 口[923x&922x-->INTP3(P41) ; 921x&920x-->INTP1(P32)]必须定义为输入口, 且程序中不能有任何相关读或写操作;

7.仿真需占用到的资源 007E(CALLT 表地址)需定义为 0FFFFH, 或程序中不定义该地址, 芯片初始状态一般为 0FFFFH

SS1 CSEG AT 007EH

DB 0FFH,0FFH

8.仿真时将 0081H 自己定义为 0FFH, 即不对 ROM 进行保护的状态;

9.当上述条件均满足情况下仍出现不能正常运行现象时, 请擦空芯片, 关闭仿真软件, PM 软件, 烧录软件, 断开电脑与 MINICUBE2 的连接; 然后再重新连接 MINICUBE2, 重新进入仿真环境;

10.仿真环境中程序已成功 Download 后, 可断开 X1 X2 与 MINICUBE2 的连接, 将其连接到目标硬件上, 进行仿真[不推荐]。

4.3 如何使用QB-MINI2 仿真 78K0 系列


[返回目录](#)

Figure 4-21. System Configuration for On-Chip Debugging



4.3.1 QB-MINI2 硬件仿真程序安装及注意事项[78K0]

运行 minicube2 目录下 ID78k0-QB.exe, 出现下图安装界面后, 将 USB 驱动安装选项去掉 (如果在安装软件过程中没有去掉 USB 相关选项可能会出现死机), 然后按默认方式安装即可。安装完成后, 第一次将仿真器与 P C 连接时, 系统会自动提示安装 USB 驱动, USB 驱动文件可在光盘中查找。



4.3.2 QB-MINI2 硬件仿真连接说明[78K0]

[返回目录](#)

图 1: 接口说明[78K0] 16PIN 接口

Pin No.	Pin Name ^{Note}	
	For Debugging (with 78K0-OCD Board Connected)	For Programming
1	GND	
2	RESET_OUT	
3	R.F.U.	RXD
4	V _{DD}	
5	R.F.U.	TXD
6	R.F.U.	
7	R.F.U.	
8	R.F.U.	
9	CLK	
10	R.F.U.	
11	R.F.U.	—
12	R.F.U.	FLMD1
13	DATA	R.F.U.
14	FLMD0	
15	RESET_IN	R.F.U.
16	R.F.U.	





图 2: 接口说明[78K0] 10PIN 接口—仿真专用

Pin No.	Pin Name ^{Note}
1	RESET_IN
2	RESET_OUT
3	FLMD0
4	V _{DD}
5	DATA
6	GND
7	CLK
8	GND
9	R.F.U.
10	—

Note Signal names in MINICUBE2



**Figure 4-4. When Both Debugging and Programming Are Performed
(with X1/X2 Communication, X1 Oscillator Is Used) (FLMD1 Pin Is Not Provided)**




Figure 4-9. When Only Debugging Is Performed (with X1/X2 Communication)





Figure 4-11. When Only Programming Is Performed




硬件仿真时可以对上面推荐的连接图进行简化：
 该种接法不能仿真外部复位功能

序号	MINICUBE2 16PIN 接口	MINICUBE2 10PIN 接口	78K0 系列开发片 uPD78F05xxD	备注
1	Pin2 RESET	Pin2 RESET	Pin (RESET)	
2	Pin14 FLMD0	Pin3 FLMD0	Pin (FLMD0)	
3	Pin4 VDD	Pin4 VDD	Pin (Vdd, AVss)	
4	Pin13 DATA	Pin5 DATA	Pin (X2)	
5	Pin9 CLK	Pin7 CLK	Pin (X1)	
6	Pin1 GND	Pin6&8 GND	Pin (Vss, AVss)	
7			Port X 用户自选端口	当使用了自编程功能或 Eeprom Emulation 功能时才 需要此连接：通过 1K 电阻 接到 FLMD0

4.3.3 片上调试占用软件资源说明[78K0]

[返回目录](#)


Figure 4-29. Reserved Area Used by MINICUBE2



4.3.4 经验之谈[78K0]

1. MINICUBE2 侧面开关选择 "M2" "3V 或 5V(100mA)[目标板不带电]" "T-目标板带电;
2. 进行片上硬件仿真时, 需要设置 Linker Option, 如下图。程序设置方法见我司提供例程。
不进行片上硬件仿真时这些选项不能设置, 需要去掉。

Figure 4-30. Linker Option Setting (Debug Monitor Area)




5. 芯片烧录[使用MINICUBE2]

[返回目录](#)

5.1 MINICUBE2 烧录软件 QBP.exe 安装

运行 **QBP.exe**，出现下面的安装界面，将 **USB 驱动安装选项** 去掉（如果不去掉 **USB** 相关选项可能会出现死机），然后按默认方式安装即可。安装完成后，第一次将仿真器与 P C 连接时，系统会自动提示安装 **USB 驱动**，**USB 驱动文件**可在光盘中查找。



5.2 硬件连接: 按照所要烧录 MCU 的烧录连接要求进行连接, 此处给出 78K0 系列及 78K0S 系列的连接方式。


序号	MINICUBE2 16PIN 接口	78K0S 系列 MCU uPD78F92xx[UART 模式]
1	Pin1 GND	Pin (GND)
2	Pin2 RESET	Pin (RESET)
3	Pin3 DATA	Pin (X2)
4	Pin4 VDD	Pin (VDD)
5	Pin9 CLK	Pin (X1)

序号	MINICUBE2 16PIN 接口	78K0 系列 MCU uPD78F05xx[UART 模式]
1	Pin1 GND	Pin (Vss, AVss)
2	Pin2 RESET	Pin (RESET)
3	Pin3 Rx D	Pin (Tx D6)
4	Pin4 VDD	Pin (Vdd, AVss)
5	Pin5 Tx D	Pin (Rx D6)
6	Pin9 CLK	Pin (X2/EXCLK)
7	Pin14 FLMD0	Pin (FLMD0)


5.3 MINICUBE2 烧录软件QBP.exe 使用

[返回目录](#)

5.3.1 运行 QBP.exe




5.3.2 选择要烧录 MCU 对应的 PRM 参数文件（烧录信息）



进入后选择烧录 MCU 对应的 PRM 参数文件（烧录信息）

最新PRM file 可在以下网址下载: <http://www.necel.com/micro/en/ods/index.html>




5.3.3 78K0 系列烧录通讯方式选择


[返回目录](#)

78K0S 系列仅一种连接方式，不需要选择。

78K0 系列有两种烧录方式，简单易用为 UART-Ext-QB2CLK 方式，连接方式 5.2 中有介绍。





选择 UART-Ext-QB2CLK 连接方式，其他按照默认即可。



5.3.4 载入烧录代码 (*.hex文件)

[返回目录](#)



选择要烧录的代码，确定即可。

5.3.5 烧录快捷方式说明

[返回目录](#)



→直接进入 Setup 界面



→直接进入载入烧录代码界面



→MCU 查空



→MCU 擦除



→空白 MCU 烧录，一般情况下不要使用这种烧录方式，当 MCU 非空时会出错。



→ MCU 效验




→MCU 加密



→自动（查空、非空擦除、烧录、效验）

5.3.6 注意事项

高级选项中的加密设置有禁止擦除和禁止再次烧录的选项，一定不要轻易选择。



[6. 软件仿真\(SM+\)使用说明\(请直接参照“软件工具教学手册.pdf”\)](#)

[7. 代码生成器Applilet \(帮助用户生成MCU资源初始化代码, 较简单, 直接使用\)](#)